



MUSTER 600 SPLIT CO₂

ELENCO ESPLOSI RICAMBI



INVOLUCRO

EVAPORATORE


POMPA

PARTI ELETTRICHE



MUSTER 600 SPLIT CO₂

INVOLUCRO




Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Top Assemblato	C22990
2	Fianco Destro	22425
3	Pannello Anteriore	22469
4	Fianco Sinistro	22989
5	Pannello Posteriore	22991




MUSTER 600 SPLIT CO₂

EVAPORATORE




Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Assieme Motoriduttore	C23412
2	Chiavetta 6x6x40	20350
3	Pignone con Albero per Motoriduttore	C20344
4	Ghiera per Bloccaggio Cilindro	20324
5	Corona Dentata	20354
6	Coltello	20866
7	Tirante per Fermo Coltello	20865
8	Cuscinetto Inox	20531
9	Guarnizione OR 4081 in Silicone	20338
10	Cuscinetto Inox	20045
11	Bacinella Rotante	10184
12	Ghiera per Anello Rotante	10182
13	Distanziere	10519
14	Bacinella Fissa	C10598
15	Anello Ingresso Acqua	20851
16	Vite Forata	20849
19	Schermo Chiusura Evaporatore	10522
20	Raccordo Ingresso Acqua	10368
21	Collettore Scarichi	10580
22	Anello Rotante Completo	C10180
23	Giunto	20335
24	Anello Spruzzatore	C20867
25	Assieme Evaporatore	C11149
26	Copertura corona dentata	C10629



Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Motore Pompa	R23073
2	Dissipatore di Calore	22430
3	Guarnizione per Filtro Pompa	13080
5	Supporto Motore Pompa	10161
6	Tubo Raccordo Pompa-Filtro	13084
7	Struttura Pompa	10065
8	Girante Pompa	10190
9	Fondo Diffusore	10067
10	Coperchio Bacinella Acqua Pompa	22420
11*	Valvola Galleggiante	10188
13	Portagomma	20799
14*	Assieme Pompa Filtro	C26736



Rev. 02 - 12/03/2019



Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1*	Teleruttore	23594
2	Microinterruttore per Troppo Pieno Ghiaccio	23746
3*	Termostato Contenitore	23005
4	Ritardatore elettronico	231033
5	Relè	23190